ПРОГРАММА БАЗОВОГО 3-ЁХ ДНЕВНОГО ТРЕНИНГА ПО ЛАЗЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ HAN'S LASER

- * Обзор основных узлов и агрегатов.
- *Технические Характеристики.
- *Обслуживание станка.
- *Теория лазерного излучения.
- *Обслуживание оптических элементов.
- *Безопасность при работе.
- *Включение Оборудования.
- *ПО
- -Запуск программного обеспечения.
- -Ярлыки рабочего стола.
- -Меню программы.
- -Панель инструментов.
- -Предварительная обработка.
- -Технические параметры.
- -Планирование траектории.
- -Проверка перед обработкой.
- -Фактическая обработка.
- -Эффекты отображения графики.

*CAD

- -Геометрическая трансформация.
- -Изменение размера.
- -Быстрое перемещение и копирование.
- -Ввод координат и параметров.
- -Ввод текста.
- -Удаление мелких объектов.
- -Удаление дублированных кривых.
- -Комбинирование.
- -Проверка направляющих линий.

*CAM

- -Коррекция резки.
- -Микро-соединение.
- -Точка охлаждения.
- -Группировка.
- -Сканирование.
- -Перемычка.
- -Nest / Размещение.
- -Array / Расположение элементов в определенном порядке.
- -Прямоугольная расстановка.
- -Расположение элементов в определенном порядке вручную.
- -Полное заполнение пространства.

*Настройка режимов в программе

- -Параметры слоя.
- -Описание параметров.
- -Регулировка мощности и частоты.
- -Способы прожига.
- -Предварительный прожиг.
- -Файл библиотеки материалов.
- -Настройка слоя.
- -Сортировка и планирование траектории.
- -Предварительный просмотр порядка обработки.
- -Ручная сортировка.
- -Сортировка по разделам.

*Управление рабочим процессом на панели станка.

- -Система координат.
- -Поиск нулевой точки после появления ошибки.
- -Аварийные сообщения.
- -Ручное управление.
- -Использование программных пределов.
- -Frame / Контур.
- -Обработка и холостой проход / Dry Cut.
- -Остановка, пауза и возобновление обработки.
- -Точки восстановления.
- -Обработка с любой позиции.
- -Дополнительные функции ЧПУ.
- -Моделирование обработки.
- -Поиск кромки (при наличии функции).
- -Настройка работы ПЛК.
- -Возврат к началу координат станка.
- -Gantry synchronism / Синхронизация осей.
- -Оптическая регулировка.
- -Диагностические функции
- -BCS100 (при наличии функции).
- -QCW (при наличии функции).
- -Инструкции по выполнению синхронизации осей.
- -Регулировка параметров перемещения.
- -Регулировка ускорения резки.
- -Регулировка ускорения перемещения.
- -Регулировка фильтра нижних частот.
- -Настройка точности резки закруглений и углов
- *Практическая работа с разными материалами и режимами.
- *Подбор режимов.
- *Поиск и Решение проблем.
- *Аттестация обучаемого.

Контакты сервисного центра СТМ:

- +7 495 780 3021
- +7 495 363 9339

service@stm-ru.ru